

建築材料試驗報告



號碼：CT/2019/70747

日期：2019/08/19

頁數：1 of 4

約恩囉聯合有限公司

台南市麻豆區麻口里33-8號

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：約恩囉聯合有限公司
樣品名稱：KRONOFLOORING (KRONO ORIGINAL) 酷龍德國精工木地板
委託單位：約恩囉聯合有限公司
統一編號：97293397
型號：KRO-8mm(厚度8mm, 4層, F3)
用途：地板或地面
成份：松木樹、(地板花色)紙、樹脂(黏著劑)
厚度：8mm
委託單位地址：台南市麻豆區麻口里33-8號
公司負責人：徐貴壕
身分證字號：R120657911
送驗人員：約恩囉聯合有限公司-李怡潔
收件日期：2019/07/17
測試期間：2019/07/17 TO 2019/07/26

測試需求：依據客戶指定，於送測樣品中檢測石綿定性測試。

測試方法：參考CNS 15546 (民國101年)。

測試結果：請見下一頁。

Wendy Wei
Wendy Wei/Supervisor
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告



號碼：CT/2019/70747

日期：2019/08/19

頁數：2 of 4

約恩嗶聯合有限公司
台南市麻豆區麻口里33-8號

測試結果

測試部位 No.1：地板片

測試項目	單位	測試方法	結果
			No.1
石綿			
溫石綿(白石綿) / Chrysotile (CAS No.: 12001-29-5)	%	參考CNS 15546 (民國101年) / X光繞射光譜分析法(XRD)及分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM).	Negative
鐵石綿(褐石綿) / Amosite (CAS No.: 12172-73-5)	%		Negative
青石綿 / Crocidolite (CAS No.: 12001-28-4)	%		Negative
斜方角閃石綿 / Anthophyllite (CAS No.: 77536-67-5)	%		Negative
透閃石綿 / Tremolite (CAS No.: 77536-68-6)	%		Negative
陽起石綿 / Actinolite (CAS No.: 77536-66-4)	%		Negative

備註：

- 石綿定性分析試驗範圍：<0.1%~100%，石綿鑑定的判定基準是以檢出含有石綿纖維為『Positive』，未檢出石綿纖維為『Negative』。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告



號碼：CT/2019/70747

日期：2019/08/19

頁數：3 of 4


約恩囉聯合有限公司

台南市麻豆區麻口里33-8號

石綿鑑定分析流程圖

- 測試人員：高鍵忠
- 測試負責人：魏明芬

【參考方法: CNS 15546】



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

號碼：CT/2019/70747

日期：2019/08/19

頁數：4 of 4

約恩嗶聯合有限公司

台南市麻豆區麻口里33-8號



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

CT/2019/70747



CT/2019/70747



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。